

KONTROLL AV VARMVATTENFLÖDET!!

Till alla boende i Stapelbädden 7

Under en längre tid har det till styrelsen inkommit rapporter om att varmvattentillförseln fungerar dåligt i ett flertal lägenheter i våra huskroppar. I några fall har problemet funnits sedan långt tillbaka i tiden d v s redan då Stockholms hem förvaltade området. Ett antal åtgärder har vidtagits, men problemet är ännu inte löst.

Några boende har mätt upp att det spolas ut ca 20 liter kallvatten innan varmvattnet kommer. Med andra ord förbrukas det en massa vatten i onödan.

Föreningen har kontaktat ett företag med kunskap inom området och fått rekommendationen att kontrollera alla blandare och kranar i lägenheterna då dessa kan vara orsaken till problemet. Fel i en lägenhet påverkar andra lägenheter i samma hus.

Med stöd i bostadsrätts- respektive hyreslagen kommer därför vi att genomföra tillsyn av alla blandare och kranar i lägenheterna.

Denna tillsyn kommer att göras av representanter från för föreningen och en VVS-expert **måndagen den 14 september med början kl 08.00**

Mer detaljerad information om hur kontrollen ska gå till får du av ditt husombud.

Styrelsen

Publicerat 3 september 2009