

Uppföljning obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Under året har AB Henriksbergs Verkstäder genomfört ventilationskontroll inom Stapelbädden 7.

Kontrollen är bestämd i lag och föreningen måste få ett godkänt resultat.

Styrelsen har nu fått in en sammanställning av kontrollen och det finns ett antal lägenheter med inrapporterade fel som nu måste åtgärdas under november månad.

Förnyad kontroll kommer att ske under perioden 1 dec – 10 dec 2010. Du kommer att få en avisering i brevlådan med datum och klockslag för den uppföljande kontrollen.

Kan du inte vara hemma vid angiven tidpunkt skall lägenhetsnyckel lämnas till Edwin Bron i 188:an 3 tr.

Kontroll senare än angivet datum kan medföra en kostnad på 1000 kr.

Föreningens entreprenör är AB Henriksbergs Verkstäder. Om du vill använda detta företag för att åtgärda rapporterat fel ska du kontakta:

Jonas Salomonsson 08-88 0550 alternativt 0708-11 57 92

eller via mejl:

jonas@hv-vent.se

senast den 2 nov 2010.

Du kan även ringa Jonas för att få mer information av inrapporterat fel.

OBS ! anlitar du Henriksbergs Verkstäder kan inte rotavdrag göras vilket är fallet om du använder annan auktoriserad entreprenör.

Om du väljer att genomföra åtgärden i egen regi skall du mejla Jonas, se ovan, med kopia till

veronica.varvseken@localnet.net.

Vi har åtgärdat felet själv och lägenheten är tillgänglig för kontroll under angiven tid.

Rapporterat fel: (se bilaga).

Stockholm oktober 2010

Bostadsrättsföreningen Stapelbädden 7

Styrelsen

Klipp av och lägg i brevlåda Brf Stapelbädden 7 Gröndalsvägen 190 (vid Varvseken).

Mottagningsbevis

Jag har mottaget Brf Stapelbädden 7 skrivelse avseende obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt delgivits rapporterat fel i min lägenhet

Stockholm 2010

Namn-teckning

Namn-förtydligande och lägenhetsnummer